


NEWS LETTER 2022.6月号

イーエス・ウォーターネット 

本社：東京都多摩市諏訪4-24-1
TEL:042-355-7702 FAX:042-372-3721
HP: <https://www.es-waternet.co.jp/>

業務部より混入器の修理とホースセット製作現場をご紹介します！

混入器の修理



混入器の問い合わせ、修理のご依頼が多くなる季節となりました。

業務部では、製品をより長くお使い頂けるように、修理・保守を行なっております。今回は、混入器の修理について、ご依頼を頂く中で、よくある症状と修理手順について、ご紹介致します。

お問い合わせの多い不具合の症状



ボディから漏水



液肥が逆流する



液肥の吸い上げが悪い



作動音はするが、液肥を吸い込まない。

修理手順：

- ・お客様から修理のご依頼をいただいた製品に対して、悪い箇所を特定します。
- ・製品の状態をつぶさに確認し、何度も検査を重ね、状態に応じて、修理方法を選択します。
- ・外観の不良箇所/分解による不良・不具合・摩耗箇所を確認します。
- ・修理代金を見積らせていただき、お客様のご了承をいただき修理を開始します。
- ・部品交換後、通水、正常に作動することを確認します。
- ・お客様が安心して製品をお使いいただけるように、今後不具合が起こる可能性検討し、オーバーホールしてご返却いたします。

製品を長くご使用いただくための注意事項：

- ・一次側にフィルターの設置が必要です。
混入器に異物が入り込むことを防ぎ、作動寿命を延ばすことができます。
- ・製品内に残った薬液が乾燥すると、次回使用時に正確に作動しない原因となります。
使用後は洗浄をお願いいたします。



定期的に製品のお手入れをしていただく事で、製品を長くご使用いただく事が可能となります。



ホースセット製作現場

日頃たくさんのホースセットをご用意いただきありがとうございます。しかしながら、繁忙期には納期をお待たせしてしまう事もあり大変申し訳ございません。お客様のご要望にお応えする事を課題として改善に取り組んでおります。その一例をご紹介します。

当社のホース

ホースバンド
2本止めにしており、互いの向きを変える事で漏れを防止しています。(使用時はバンドの増し締めをお願いします)



ハカマ
ホースの保護と漏れ防止対策です。

当社オリジナルのニューカップラーです。(他の継手にも対応します)

工程

改善前



■ホース製作工程■

- ①樹脂製ホース100m巻を架台にセット
- ②ホースをご注文のm数に延ばし、カットし巻取る
- ③カットした樹脂製ホースにカップラー(継手)を取り付け、ハカマと一緒にホースバンドで加締め

ホースが重い
100mで約30Kg

巻取作業に時間が掛かる

長さ計測、カットで
往復移動が必要

課題

改善

納期短縮の壁

オリジナルのホース自動巻取機導入で作業改善！



最後に
今回の一例の様に、お客様のご要望・ご期待にお応え出来る様、問題・課題毎にテーマを持ち、全員営業で取り組んでおります。
改善・工夫に継続して努めて参ります。
今後とも宜しくお願い致します。



株式会社 イーエス・ウォーターネット

本社	〒206-0024	東京都多摩市諏訪4-24-1
東日本営業部	〒206-0024	東京都多摩市諏訪4-24-1
南九州支店	〒890-0056	鹿児島市下荒田4-54-15
沖縄支店	〒901-2227	沖縄県宜野湾市宇地泊89
大阪営業所	〒664-0836	兵庫県伊丹市北本町3-178
北九州営業所	〒819-0006	福岡市西区姪浜駅南3-16-26
札幌出張所	〒003-0002	札幌市白石区東札幌二条5-7-8
東北出張所	〒981-0924	宮城県仙台市青葉区双葉ヶ丘1-22-5
大隅出張所	〒899-8105	鹿児島県曾於市大隅町段中町83

TEL 042(355)7701	FAX 042(372)3721
TEL 042(355)7702	FAX 042(372)3721
TEL 099(255)0601	FAX 099(255)2010
TEL 098(898)7200	FAX 098(898)7230
TEL 072(778)8031	FAX 072(778)8051
TEL 092(894)3001	FAX 092(894)3000
TEL 011(817)8830	FAX 011(817)8831
TEL 022(728)1061	FAX 022(728)1060
TEL 090-7631-7594	FAX 099(255)2010